



16 AMP | 16 Polos + T



Inserto Macho
29023



Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho
29363-2305




Inserto Hembra
29022



Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho
29364-2305



M25



Cubierta Entrada Lateral
29043-2305

Base Corta de 1 Gancho
29360S



M25



M25

Cubierta Entrada Superior
29155-2305

Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas
29362-2305S



Base Corta
29042S



Base Corta con Tapa
29410S



M25



M25

Base Larga 2 Entradas
29057-2305S

Base Larga 2 Entradas Con Tapa
29412-2305S

16 AMP | 24 Polos + T



Inserto Macho
29025



M25

Cubierta Entrada Lateral Para 1 Gancho
29373-2305



Inserto Hembra
29024




M25

Cubierta Entrada Superior Para 1 Gancho
29374-2305



M25




Cubierta Entrada Lateral
29045-2305

Base Corta de 1 Gancho
29370S



M25



M25

Cubierta Entrada Superior
29165-2305

Base Larga de 1 Gancho Con 2 Entradas
29372-2305S



Base Corta
29044S



Base Corta con Tapa
29415S



M25



M25

Base Larga 2 Entradas
29059-2305S

Base Larga 2 Entradas Con Tapa
29417-2305S